

Voorwaarden voor opslag van zinkdraad

1. Algemene informatie

Als een onbeschermd zinkoppervlak in contact komt met water of vocht, kan er een witachtige fim (witte roest) verschijnen. Dit defect kan het verdere gebruik van het product beïnvloeden of zelfs onmogelijk maken. Afgezien van directe invloed, kan vocht ook het resultaat zijn van condensatie tussen de wikkelingen; vocht kan ook van buiten infiltreren door capillaire werking. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat warme lucht meer vocht kan absorberen dan koude lucht. Als de luchttemperatuur onder het dauwpunt zakt, condenseert het vocht in de lucht op koude oppervlakken in de vorm van condenswater. De gebruiker moet zeker voorzorgsmaatregelen treffen om ongewenste gevolgen te vermijden. Een van de voorzorgenmaatregelen is het behoud van een geschikte temperatuur en lage luchtcirculatie in de opslagplaats. De zones in de nabijheid van de magazijnpoorten zijn bijzonder problematisch. Materiaal dat bij aankomst in het magazijn koud is, zal daarom enkel uitgepakt worden nadat de temperatuur terug in evenwicht is.

2. Voorwaarden voor opslag

De geleverde zinkdraad moet in gesloten originele verpakking opgeslagen worden in droge en verwarmde ruimtes.

Temperatuur in opslagruimte: bij voorkeur tussen 15 - 25 °C

Relatieve luchtvochtigheid: bij voorkeur niet meer dan 60 %

Condenswater moet uitgesloten worden.

Schade aan de verpakking moet vermeden worden.

Als het materiaal opgeslagen wordt volgens de hierboven vermelde voorwaarden, garanderen we een opslagtijd van 6 maanden zonder enige impact op de kwaliteit van onze zinkdraad (gerekend vanaf de dag van levering).

Gecertificeerd Management Systeem volgens:

DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001



ZINACOR S.A.
Centre d'Affaires Dony
rue de Chênée, 53
B-4031 ANGLEUR (BELGIQUE)
Tel : +32 (0)4 366 64 74/75
Fax: +32 (0)4 366 64 77
e-mail: info@zinacor.com